



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA.

wr_gomez@gmail.com ✉
terracontrolperfo4@gmail.com

ALEVEMFE
SOCIO ACTIVO FEMLAC



SM259 MZ47 LT1 CASA15
FRACC. PASEO DE LAS PALMAS PALMA AZUL



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

ALEVEMFE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V



Domicilio:

Sm 259 Fracc. Paseo de las Palmas Mz 42 Lt 01 Casa 35 Calle Palma azul C.P
77516 Cancún, Quintana Roo.

Teléfonos de contacto

Oficina: 998 - 648 - 5250

E-MAIL:

alevemfelaboratoriocalidad26@gmail.com

wr_gomez@hotmail.com

wr_gomez@gmail.com ✉
terracontrolperfo4@gmail.com

ALEVEMFE
SOCIO ACTIVO FEMLAC



SM259 MZ47 LT1 CASA15
FRACC. PASEO DE LAS PALMAS PALMA AZUL



MISIÓN

Garantizar la calidad y la seguridad de los proyectos de construcción a través de sus servicios integrales de control de calidad y supervisión de materiales. Verificar que cada etapa de la obra se ejecute conforme a las normas vigentes, brindando a nuestros clientes la certeza de que su inversión esta respaldada por estudios confiables y un enfoque ético.

VISIÓN

Ser una empresa de referencia en los servicios de control de calidad de pruebas de laboratorio como son pavimentos, terracerías, concreto hidráulico, estudios de calidad de agregados, mecánica de suelos y perforación de pozos. Aspiramos a consolidarnos a mediano plazo como un laboratorio reconocido a nivel estatal y nacional distinguido por la confiabilidad de nuestros resultados y el compromiso con la seguridad de las obras.



POLITICAS

- Política de calidad técnica.
- Política de seguridad, salud y protección.
- Política de atención y transparencia al cliente.
- Política de confiabilidad y manejo de información.
- Política de mejora continua.



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

TRAYECTORIA LABORAL.

ALEVEMFE

LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

wr_gomez@gmail.com ✉
terracontrolperfo4@gmail.com

ALEVEMFE
SOCIO ACTIVO FEMLAC

SM259 MZ47 LT1 CASA15
FRACC. PASEO DE LAS PALMAS PALMA AZUL





LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V.

AÑO 2025 - 2026.

ASFALTOS DEL CARIBE S.A DE C.V

- Peatonalización, mejoramiento y equipamiento de la Av. José López Portillo, SM 85, Puerto Juarez etapa 2.

KIARA DE JESUS MORENO GARCIA

- Control de calidad en concreto hidráulico en hotel Bella vista.

ZHEZA GESTORA OPR

- Control de calidad en pruebas de compactación y en concreto hidráulico en Kaantown Houses torre 12.

EMPARIAM

- Control de calidad en pruebas de compactación y concreto hidráulico en varios elementos estructurales en Jacamar.

FABERCON

- Control de calidad en pruebas de compactación y concreto hidráulico en varios elementos estructurales en Hotel Indigo.

P Y D CONSTRUCCIONES DE CANCÚN S.A DE C.V

- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales para el distrito de Morelos.

GRUPO PROMOTORA RESIDENCIAL

- Control de calidad en concreto hidráulico y pruebas en compactaciones en varios elementos estructurales en Andria condominios.
- Control de calidad en concreto hidráulico y en pruebas de compactación en carios elementos estructurales en la Ciudadela.

wr_gomez@gmail.com ✉
terracontrolperfo4@gmail.com

ALEVEMFE
SOCIO ACTIVO FEMLAC



SM259 MZ47 LT1 CASA15
FRACC. PASEO DE LAS PALMAS PALMA AZUL



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

PROYECTOS Y DESARROLLOS COMVIVE SAPI DE C.V

- Control de calidad en concreto hidráulico y en pruebas de compactación en varios elementos estructurales en Zendala.
- Control de calidad en concreto hidráulico y en pruebas de compactación en varios elementos estructurales en Vista Alegre (Zendala II).
- Control de calidad en concreto hidráulico y en pruebas de compactación en varios elementos estructurales en Vista Alegre (Zendala III).

REALTIC DESARROLLOS S.A DE C.V

- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales en Vía Cumbres.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA DE INGENIERIA S.A DE C.V

- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales en obra civil reactor de lodos activados PTAR IM60LPS.

PYD CONSTRUCCIONES DEL CARIBE

- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales en el lote UC-39 Puerto Cancún.

LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

GRUPO ROA

- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales en Linda Vista.
- Control de calidad en concreto hidráulico y pruebas de compactación en varios elementos estructurales en Loreta.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

- Control de calidad en pruebas de compactaciones en la región 91.
- Control de calidad en pruebas de compactaciones en Isla Azul.
- Control de calidad en pruebas de compactaciones en Sanias en Fraccionamiento Quetzales.

wr_gomez@gmail.com
terracontrolperfo4@gmail.com



ALEVEMFE
SOCIO ACTIVO FEMLAC



SM259 MZ47 LT1 CASA15
FRACC. PASEO DE LAS PALMAS PALMA AZUL





LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V

SECCI CONSTRUCCIONES

- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales en Carcamo Zetina Gaca.
- Control de calidad en concreto hidráulico en varios elementos estructurales en “Tanque de regulación Sector A”.

ESGO S.A DE C.V

- Control de calidad en tendido de mezcla asfáltica en el puente vehicular nichupte (ICA).
- Control de calidad en pruebas de compactaciones en distribuidora y edificadora yuaten.
- Control de calidad en pruebas de compactaciones en ampliación de guarniciones y banquetas en la supermanzana 105, Municipio Benito Juárez.
- Control de calidad en varias obras de Cancún, Quintana Roo.



wr_gomez@gmail.com ✉
terracontrolperfo4@gmail.com

ALEVEMFE
SOCIO ACTIVO FEMLAC



SM259 MZ47 LT1 CASA15
FRACC. PASEO DE LAS PALMAS PALMA AZUL