



RELACION DE OBRAS ATENDIDAS

CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA UNA RAMPA TUBULAR DE 35:00 ML DE CLARO. EN EL ARROLLO CHICO ZAPOTE PARA EL ACCESO AL POZO PALOTADA No. 1 MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO. CONSTRUCCIÓN DE 16 CRUCES DE ALCANTARILLAS DE 1X36 "Ø CON SUS RESPECTIVOS CABEZALES DE CONCRETO EN LOS ACCESO A LOS POZOS 901, 902, 913, 285, 95, 159. COL. BENITO SUÁREZ, CAMPO SÁNCHEZ MAGALLANES DE CÁRDENAS, TAB. EMPRESA: CONTRATISTA ING. AGUSTO DANIEL CHAVEZ ACEVEDO. .-KALH-SUCOI	2008
CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DEL ACCESO A MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO TONALA DEL ACTIVO DE PRODUCCIÓN CINCO PRESIDENTES. EMPRESA: CONSCREMEX, S.A. DE C.V. .-KALH-SUCOI	2009
"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DE SOBREELEVACION DE BORDOS SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA- ESCARCEGA ESTADO DE TABASCO." DERIVADO DEL CONTRATO: SGIH-OCFS-TAB-10-025-FN-I3, (COMISION NACIONAL DEL AGUA) CARGO: COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISION. KALH-SUCOI	2009
"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICOS DE LA EMPRESA COSTA MESA, S.A. DE C.V. EN CD. DEL CARMEN, CANPECHE CARGO: COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISION. . KALH-SUCOI	2010
CONTROL DE CALIDAD DE DIVERSAS OBRAS DE CAMINOS Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. . KALH-SUCOI	2011-2013
CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS HIDRAULICOS, CONTROL DE COMPACTACIONES ASI COMO ANALISES DE MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS EN PLANTA EJ. BAJO AMACOHITE, OSTUACAN, CHIAPAS. . KALH-SUCOI	2014
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MEDIANTE SONDEOS A CIELO ABIERTO, SONDEOS MISXTOS, CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS PLAN CHONTALPA POB. C-16, H. CARDENAS, TABASCO. EMPRESA: CAWSA, S.A. DE C.V.(EMPRESA DE JALISCO) .KALH-SUCOI	2016
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMA DE TURBO COMPRESION TC-1 Y TC-2 PARA LA ESTABILIZACION DEL SUMINISTRO DE AGUA NATURAL (MATERIA PRIMA) EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE. UBICADO: COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE, VERACRUZ. EMPRESA: SERVICIOS MARINOS Y TERRESTRES, S.A. DE C.V. KALH-SUCOI	2018
CONTROL DE CALIDAD EN VIALIDADES Y CELDAS EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DE LODOS DE PERFORACION PLAN CHONTALPA POB. C-16, H. CARDENAS, TABASCO. EMPRESA: CAWSA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE JALISCO). KALH-SUCOI	2019-2020
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DETERMINACION DE FALLA EN AREA DE EDIFICIO DE SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA. UBICADO: KM. 2 CARRETERA TACOTALPA-MACUSPANA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. OBRA PRIVADA. KALH-SUCOI	2023
CONTROL DE CALIDAD DE REHABILITACION DE MACRO-PERA SONUAPA 302 (POZO 404 Y 424) , INCLUYE: CAMINO DE ACCESO A LOZALIZACION, ACCESOS A PERA 01 Y 02, PERA, PRESA DE QUEMA, AREA DE MASTIL Y EQUIPOS PERIFERICOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN JUAREZ CHIAPAS. EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.(EMPRESA: MONTERREY) .KALH-SUCOI	2023
CONTROL DE CALIDAD DE RESTAURACION DE LINEA DE PLAYA Y PERA DEL POZO TIZON 222, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, ESTADO DE TABASCO. EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (EMPRESA: MONTERREY). KALH-SUCOI	2023
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DETERMINACION DE CAPACIDAD DE CARGA PARA CIMENTACION DE EDIFICIO 3 NIVELES EN TAMULTE DE LAS SABANAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. OBRA PRIVADA. KALH-SUCOI	2024
CONTROL DE CALIDAD DE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, TERRACERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN CAMINO DE ACCESO A POZO TIZON 201 EDE 5.5 KM, EN LA RANCHERIA CARRILLO PUERTO Y ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (EMPRESA: MONTERREY). KALH-SUCOI	2025



RELACION DE OBRAS ATENDIDAS

CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA UNA RAMPA TUBULAR DE 35:00 ML DE CLARO. EN EL ARROLLO CHICO ZAPOTE PARA EL ACCESO AL POZO PALOTADA No. 1 MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO. CONSTRUCCIÓN DE 16 CRUCES DE ALCANTARILLAS DE 1X36 "Ø CON SUS RESPECTIVOS CABEZALES DE CONCRETO EN LOS ACCESO A LOS POZOS 901, 902, 913, 285, 95, 159. COL. BENITO SUÁREZ, CAMPO SÁNCHEZ MAGALLANES DE CÁRDENAS, TAB. EMPRESA: CONTRATISTA ING. AGUSTO DANIEL CHAVEZ ACEVEDO. .- KALH-SUCOI	2008
CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DEL ACCESO A MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO TONALA DEL ACTIVO DE PRODUCCIÓN CINCO PRESIDENTES. EMPRESA: CONSCREMEX, S.A. DE C.V. .- KALH-SUCOI	2009
"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DE SOBREELEVACION DE BORDOS SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA- ESCARCEGA ESTADO DE TABASCO." DERIVADO DEL CONTRATO: SGIH-OCFS-TAB-10-025-FN-I3, (COMISION NACIONAL DEL AGUA) CARGO: COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISION. KALH-SUCOI	2009
"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICOS DE LA EMPRESA COSTA MESA, S.A. DE C.V. EN CD. DEL CARMEN, CANPECHE CARGO: COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISION. . KALH-SUCOI	2010
CONTROL DE CALIDAD DE DIVERSAS OBRAS DE CAMINOS Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. . KALH-SUCOI	2011-2013
CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS HIDRAULICOS, CONTROL DE COMPACTACIONES ASI COMO ANALISES DE MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS EN PLANTA EJ. BAJO AMACOHITE, OSTUACAN, CHIAPAS. . KALH-SUCOI	2014
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MEDIANTE SONDEOS A CIELO ABIERTO, SONDEOS MISXTOS, CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS PLAN CHONTALPA POB. C-16, H. CARDENAS, TABASCO. EMPRESA: CAWSA, S.A. DE C.V.(EMPRESA DE JALISCO) . KALH-SUCOI	2016
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMA DE TURBO COMPRESION TC-1 Y TC-2 PARA LA ESTABILIZACION DEL SUMINISTRO DE AGUA NATURAL (MATERIA PRIMA) EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE. UBICADO: COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE, VERACRUZ. EMPRESA: SERVICIOS MARINOS Y TERRESTRES, S.A. DE C.V. KALH-SUCOI	2018
CONTROL DE CALIDAD EN VIALIDADES Y CELDAS EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DE LODOS DE PERFORACION PLAN CHONTALPA POB. C-16, H. CARDENAS, TABASCO. EMPRESA: CAWSA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE JALISCO). KALH-SUCOI	2019-2020
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DETERMINACION DE FALLA EN AREA DE EDIFICIO DE SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA. UBICADO: KM. 2 CARRETERA TACOTALPA-MACUSPANA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. OBRA PRIVADA. KALH-SUCOI	2023
CONTROL DE CALIDAD DE REHABILITACION DE MACRO-PERA SONUAPA 302 (POZO 404 Y 424) , INCLUYE: CAMINO DE ACCESO A LOZALIZACION, ACCESOS A PERA 01 Y 02, PERA, PRESA DE QUEMA, AREA DE MASTIL Y EQUIPOS PERIFERICOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN JUAREZ CHIAPAS. EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.(EMPRESA: MONTERREY) . KALH-SUCOI	2023
CONTROL DE CALIDAD DE RESTAURACION DE LINEA DE PLAYA Y PERA DEL POZO TIZON 222, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, ESTADO DE TABASCO. EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (EMPRESA: MONTERREY). KALH-SUCOI	2023
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DETERMINACION DE CAPACIDAD DE CARGA PARA CIMENTACION DE EDIFICIO 3 NIVELES EN TAMULTE DE LAS SABANAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. OBRA PRIVADA. KALH-SUCOI	2024
CONTROL DE CALIDAD DE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, TERRACERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN CAMINO DE ACCESO A POZO TIZON 201 EDE 5.5 KM, EN LA RANCHERIA CARRILLO PUERTO Y ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. (EMPRESA: MONTERREY). KALH-SUCOI	2025